



TREKONTLASTING STRAIN RELIEF DÉCHARGE DE TRACTION

1.



de trekontlasting
the strain relief
la décharge de traction

2.




de schroef losmaken van het blokje op
de staalkabel

loosen the screw from the block on the
steel cable

desserrer la vis du bloc sur le câble
d'acier

3.




het metalen blokje dat de
staalkabel blokkeert, losmaken
van de kabel

disconnect the metal block
blocking the steel cable, from
the cable

déconnecter le métal bloquant
le câble d'acier du câble

4.



dit deel tegen het plafond
schroeven

screw this part to the ceiling


visser cette partie au plafond

de 2 delen van de trekontlasting losschroeven
van elkaar, het bovenste deel wordt tegen het
plafond geschroefd, daarna alles terug in
elkaar schroeven zoals bij **1**.

unscrew the 2 parts of the strain relief from
each other, the top part is screwed to the
ceiling, then screw everything back together as
in **1**.

Dévisser les 2 parties de la décharge de tracti-
on l'une de l'autre, la partie supérieure est
vissée au plafond, puis revisser le tout comme
au point **1**.

KABEL LENGTE CABLE LENGTH LONGUER DE CÂBLE



induwen om de kabel
te verlengen of in te korten
terug loslaten = kabel zit vast

push in to extend or shorten cable,
release again = cable is fixed

pousser pour allonger ou raccourcir
le câble, relâcher à nouveau =
le câble est fixé